



ACTA DE ENTORNO

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: REFORMAR Y CONSTRUIR EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA IUE LOS SIGUIENTES ÍTEMS PORTERÍAS PEATONALES Y VEHICULARES, DESARROLLO DE VÍA DE ACCESO A LA IUE POR LA CALLE 39 SUR, ADECUACIÓN DE LA PLAZOLETA PEATONAL PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ALMACENAMIENTO PMIR, Y DEMÁS OBRAS CIVILES, CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.

FECHA
DD: 9 MM: 10 AA: 19

Entidad contratante: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
Entidad Interventora: CONSULTORES DEL OCCIDENTE
Entidad ejecutora de la Obra: INGAP SAS
Comuna: Barrio:

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. TRAMO

Dirección: Cll 39 B sur N° 28-85 Fuentes de curumo Verde.
Long. Aprox (mts): 66.7

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Pavimento: Flexible tipo Asfáltico (picl de cordoba) Cordones fracturados duros por raíces y falta de calce que

Escalinatas y escaleras:

Accesos a predios: Anden enchufe gres

Sumideros: 3 protección malla presenton Calmatización algunos

Zonas verdes: Arbustos durantos y gramo. estado saludable

Otros: Cordones despejados fracturados y fisuras y revocado con deterioro en general

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotografico o filmico)

Se encuentran adjunto a este acta.

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

la portería principal presenta fisuras en el sillar presenta también humedad

Las escalas de acceso B4 presenta fractura Zocalos de gramo despejados en las torres. y garita de vigilancia.

cuerpo de archivo presenta fisuras por ruit.

FIRMAS

Firma Representante Espacio Publico o Lider comunitario
Nombre: Jorge Ivan Diaz
C.C. 98530275

Firma Representante de la Interventora
Nombre: Horlerson Martínez Caldera
C.C. 82008935

Representante de la entidad ejecutora
Nombre: John B. Jara
C.C. 79960852